

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 4

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov v podlimitnej zákazke

7442 - WYP „Sady nad Torysou - Košická Polianka - vodovod - rozšírenie“

V súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Upravený výkaz výmer (SadyNTKPolianka-vdv-8-vykaz B 160506.xls) pre SO 1202.1 nie je v súlade s projektovou dokumentáciou daného objektu v časti rúrové vedenie. Konkrétne s výkresmi č. D.12 – E.4-6 a D.12 – E.4-9.

Bude zaslaný opravený výkaz výmer ?

Odpoveď č.1

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 2

Upravený výkaz výmer (SadyNTKPolianka-vdv-8-vykaz B 160506.xls) pre SO 1201.1 nie je v súlade s výkazom materiálu (výkres č. D.12 – E.1-6) v položkách

- potrubia D90/5,4 PN 10
- Prírubového posúvača DN80
- Prírubových T-kusov DN100/100
- Prírubových T-kusov DN100/80
- Kolená 90° s pätkou DN 80
- Prírubová redukcia DN 150/100
- Betónová tvárnica pre pätkové kolená

Uvedené položky z výkazu materiálu sa v dodanom opravenom výkaze výmer nenachádzajú, alebo sú v nesprávnom počte

Bude zaslaný opravený výkaz výmer ?

Odpoveď č.2

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 3

Upravený výkaz výmer (SadyNTKPolianka-vdv-8-vykaz B 160506.xls) pre SO 1202.2 nie je v súlade s výkazom materiálu (výkres č. D.12 – E.5-6) v položkách

- potrubia D90/5,4 PN 10
- Prírubového posúvača DN80
- Prírubových T-kusov DN150/150, 150/100
- T-kusov MMA DN160/100, DN 160/80
- T-kusov MMB DN160/90
- Kolená 30° s pätkou DN 90

- Betónová tvárnica pre pätkové kolená

Uvedené položky z výkazu materiálu sa v dodanom opravenom výkaze výmer nenachádzajú, alebo sú v nesprávnom počte

Bude zaslaný opravený výkaz výmer ?

Odpoveď č.3

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 4

V upravenom výkaze výmer (SadyNTKPolianka-vdv-8-vykaz B 160506.xls) pre SO 1201.3 chýbajú nasledovné položky z výkazu materiálu (výkres č. D.12 – E.3-4):

- PVC SEK D 225 dl. 1m
- Hrdlová predsuvka D 225 PN 10

Budú uvedené položky doplnené do výkazu výmer ?

Odpoveď č.4

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 5

Vo výkaze výmer objektu 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka je uvedená nesprávna výmera pri položke p.č. 310 Pretláčanie rúry v hornine tr. 2-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm vrátane všetkých súvisiacich nákladov. Podľa PD je správna výmera 8,5 m.

Upraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č.5

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 6

Vo výkaze výmer objektu 1202.2 Vodovodná sieť Košická Polianka je uvedená nesprávna výmera pri položke p.č. 311 Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hrúbka 7,0 mm. Podľa PD je správna výmera 8,5 m.

Upraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č.6

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 7

Vo výkaze výmer objektu 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou je položka p.č. 108 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm vo výmere 5400 m identická s položkou p.č. 113 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm vo výmere 5400 m. Domnievame sa, že položka je zdvojená.

Upraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č.7

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 8

Vo výkaze výmer objektu 1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou je položka p.č. 109 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km vo výmere 7826,616 t identická s položkou p.č. 114 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km vo výmere 7826,616 t. Domnievame sa, že položka je zdvojená.

Upraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č.8

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 9

V súťažných podkladoch sú pre vodovodné prípojky uvažované potrubia HDPE D 32x2,3mm PN10 SDR 17. Podľa našich informácií výrobcovia pri rúrach HDPE PE 100 PN10 SDR 17 – priemer potrubia 32 uvádzajú hrúbku steny 2,0mm, resp. 1,9mm.

Aká má byť hrúbka steny pre potrubia na jednoduché prípojky HDPE PE 100 PN10 SDR17 D32 ?

Odpoveď č.9

Hrúbka steny pre potrubia na jednoduché prípojky HDPE PE 100 PN10 SDR17 D32 má byť 2,3 mm

Otázka č.10

V upravenom výkaze výmer (SadyNTKPolianka-vdv-8-vykaz B 160506.xls) pre SO 1202.1 je vyčíslených 10 ks chráničiek existujúceho plynovodu. Podľa výkresu č. D.12-E.4-2 navrhovaný vodovod križuje plynovodné potrubie iba na jednom mieste. Z tohto dôvodu by mala byť vo výkaze výmer iba jedna chránička.

Bude upravený výkaz výmer ?

Odpoveď č.10

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č.11

V upravenom výkaze výmer (SadyNTKPolianka-vdv-8-vykaz B 160506.xls) pre SO 1202.2 nie je položka pre chráničku plynovodu. Podľa výkresu D.12 – E.5-2 je križenie s existujúcim plynovodom 21 ks.

Bude upravený výkaz výmer ?

Odpoveď č.11

Bude dodaný nový výkaz B

Otázka č. 12

Vo výkaze výmer B.1 v objekte SO1201.1 Vodovodná sieť Sady nad Torysou je v položkách č. 3,4 a 5 uvedený text „vrátane rezania asfaltového krytu, naloženia odvozu a uloženia na skládke aj vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov“. V časti : Rúrové vedenie sa nachádzajú položky č. 108 a 113 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 a položka č. 114 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním do 1 km.

Sú uvedené položky v časti Rúrové vedenie opodstatnené?

Odpoveď č.12

Uvedené položky nie sú opodstatnené - Bude dodaný nový výkaz B

Mení sa

1. v SP bod 26.2. Lehota na predkladanie ponúk sa mení nasledovne:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **02.06.2016 o 9:00 hodine**.
2. v SP bod 27.2 Otváranie častí ponúk označených „Ostatné“ je neverejné a uskutoční sa dňa **02.06.2016 o 13:00 hod** na adrese verejného obstarávateľa - veľká zasadačka. Komisia po otvorení ponúk vyhodnotí ponuky a oznámi uchádzačovi, ktorý nesplní podmienky účasti, alebo požiadavky na predmet zákazky alebo náležitosti ponuky, jeho vylúčenie, alebo vylúčenie jeho ponuky.

Zmena termínov na predkladanie ponúk bola vykonaná redakčnou opravou vo vestníku verejného obstarávania 96/2016 dňa 20.05.2016.